

Hot keys der STEP-FOUR Frässoftware V4

Alt + D	Datei Menü
Alt + G	Geometriebearbeitung Menü
Alt + R	Fräseinstellungen Menü
Alt + P	Positionieren Menü
Alt + F	Fräsen Menü
Alt + O	Optionen Menü
Alt + H	Hilfe Menü
Alt + F4	Beenden
Strg + V	Verschieben
Strg + R	Drehen
Strg + N	Vergrößern/Verkleinern
Strg + X	Spiegeln um X-Achse
Strg + Y	Spiegeln um Y-Achse
Strg + G	Gruppieren
Strg + U	Gruppierung aufheben
Strg + D	Duplizieren
Strg + Alt + R	Reduzieren
Strg + Alt + V	Verschmelzen
Strg + Alt + Z	Zuschneiden
Strg + Alt + L	Mehrfachobjekte löschen
Strg + Alt + T	Konturkontinuität prüfen
Strg + A	Alles selektieren
Strg + I	Selektion invertieren
Strg + F1	Ebenen verschieben +
Strg + F2	Ebenen verschieben –
Strg + F3	Alle Ebenen ein
Strg + F4	Alle Ebenen aus
Alt + Backspace	Undo
Strg + Backspace	Redo
F5	Bildneuaufbau

P	Punkte anzeigen
K	Kontur neu berechnen
A	Alle Objekte anzeigen
S	Selektierte Objekte anzeigen
M	Maschinenbereich anzeigen
+	Vergrößern
-	Verkleinern
Strg + Alt + B	Verdoppelt die Punktzahl des selektierten Objektes
Strg + Alt + N	Reduziert den Punkteabstand des selektierten Objektes auf 0,5mm
Strg + Alt + K	Konturverfolgung des selektierten Objektes (nur im Simulationsmodus)
Alt +F9	Direkter Frässtart
F9	Direkter Frässtart, wenn vorher schon gefräst wurde
Strg + Ref.Pkt.setzen	Referenzpunkt kann trotz aktivierter Referenzschalter manuell gesetzt werden
verschieben + Strg	Objekt kann nur in X- oder Y-Richtung verschoben werden
verschieben + Alt	Objekt wird beim Verschieben dargestellt

Mit rechter Maustaste auf Referenz-, Null-, Werkzeugwechsel- oder Materialnullpunkt klicken → das jeweilige Positionierfenster wird geöffnet

Mit linker Maustaste auf „Zustellung“ (rechts oben) klicken → Abfrage, ob im Simulationsmodus die Z-Zustellung simuliert werden soll

In der 3D-Ansicht:

Alt + linke Maustaste	Ansicht drehen
Rechte Maustaste	Ansicht verschieben
Strg + Alt + D	Grunddarstellung